



TARJETA



INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS		MATRICULA	
Fecha de inspección: Valedera hasta por:	02 SEP 2005 27 km	Fecha de inspección: Valedera hasta por:	02 SEP 2005 27 km
Nº informe inspección: Firma:	956003 27 km	Nº informe inspección: Firma:	956003 27 km
Fecha de inspección: Valedera hasta por:	17 SET 2007 17-9-2007	Fecha de inspección: Valedera hasta por:	17 SET 2007 24-9-2011
Nº informe inspección: Firma:	956003 17-9-2007	Nº informe inspección: Firma:	956003 24-9-2011
Fecha de inspección: Valedera hasta por:	29-9-2011 29-9-2012	Fecha de inspección: Valedera hasta por:	29-9-2012 29-9-2013
Nº informe inspección: Firma:	956003 29-9-2011	Nº informe inspección: Firma:	956003 29-9-2012
Fecha de inspección: Valedera hasta por:	29-9-2012 29-9-2013	Fecha de inspección: Valedera hasta por:	29-9-2013 29-9-2014
Nº informe inspección: Firma:	956003 29-9-2012	Nº informe inspección: Firma:	956003 29-9-2013

FULL ADDICIONAL DE TARGETES ITV
HOJA ADICIONAL DE TARJETAS ITV

Núm. de bastidor: VF36BRHYF81378226
Nº de bastidor:

Núm. matrícula: **4469BMT**
Nº de matrícula:

Núm. de targeta ITV / Núm. Certificat precedent:
Nº de targeta ITV / Nº. Certificat precedent:

INSPECCIONS TÉCNIQUES / INSPECCIONES TÉCNICAS

Data/Fecha: Validesa/Validez: Sí Data/Fecha: 06/10/2014 Validesa/Validez: 06/10/2015 G106201483283 / Favorable 4469BMT Km: 147.187 Est: G106 PREVENCONTROL (RVSA)	Data/Fecha: Validesa/Validez: Sí Data/Fecha: 06/10/2015 Validesa/Validez: 06/10/2016 G106201562298 / Favorable 4469BMT Km: 158.653 Est: G106 PREVENCONTROL (RVSA)	Data/Fecha: Validesa/Validez: Sí Data/Fecha: 05/10/2016 Validesa/Validez: 05/10/2017 G106201664407 / Favorable 4469BMT Km: 170.061 Est: G106 PREVENCONTROL (RVSA)
Data/Fecha: Validesa/Validez: Sí Data/Fecha: 05/10/2017 Validesa/Validez: 05/10/2018 G106201766808 / Favorable 4469BMT Km: 179.041 Est: G106 PREVENCONTROL (RVSA)	Data/Fecha: Validesa/Validez: Sí Data/Fecha: 05/10/2018 Validesa/Validez: 05/10/2019 G106201870809 / Favorable 4469BMT Km: 187.763 Est: G106 PREVENCONTROL (RVSA)	Data/Fecha: Validesa/Validez: Sí Data/Fecha: 05/10/2020 Validesa/Validez: 05/10/2020 G106202058060 / Desfavorable 4469BMT Km: 206.020 Est: G106 PREVENCONTROL (RVSA)
Data/Fecha: Validesa/Validez: Sí Data/Fecha: 09/10/2020 Validesa/Validez: 09/10/2021 G106202059888 / Favorable 4469BMT Km: 206.020 Est: G106 PREVENCONTROL (RVSA)	Data/Fecha: Validesa/Validez: Sí Data/Fecha: 09/10/2020 Validesa/Validez: 09/10/2021 G106202059888 / Favorable 4469BMT Km: 206.020 Est: G106 PREVENCONTROL (RVSA)	Data/Fecha: Validesa/Validez: Sí Data/Fecha: 09/10/2020 Validesa/Validez: 09/10/2021 G106202059888 / Favorable 4469BMT Km: 206.020 Est: G106 PREVENCONTROL (RVSA)

INSPECCIONS TÉCNIQUES / INSPECCIONES TÉCNICAS

Data/Fecha: Validesa/Validez: Sí Data/Fecha: 06/10/2014 Validesa/Validez: 06/10/2015 G106201483283 / Favorable 4469BMT Km: 147.187 Est: G106 PREVENCONTROL (RVSA)	Data/Fecha: Validesa/Validez: Sí Data/Fecha: 06/10/2015 Validesa/Validez: 06/10/2016 G106201562298 / Favorable 4469BMT Km: 158.653 Est: G106 PREVENCONTROL (RVSA)	Data/Fecha: Validesa/Validez: Sí Data/Fecha: 05/10/2016 Validesa/Validez: 05/10/2017 G106201664407 / Favorable 4469BMT Km: 170.061 Est: G106 PREVENCONTROL (RVSA)
Data/Fecha: Validesa/Validez: Sí Data/Fecha: 05/10/2017 Validesa/Validez: 05/10/2018 G106201766808 / Favorable 4469BMT Km: 179.041 Est: G106 PREVENCONTROL (RVSA)	Data/Fecha: Validesa/Validez: Sí Data/Fecha: 05/10/2018 Validesa/Validez: 05/10/2019 G106201870809 / Favorable 4469BMT Km: 187.763 Est: G106 PREVENCONTROL (RVSA)	Data/Fecha: Validesa/Validez: Sí Data/Fecha: 05/10/2020 Validesa/Validez: 05/10/2020 G106202058060 / Desfavorable 4469BMT Km: 206.020 Est: G106 PREVENCONTROL (RVSA)
Data/Fecha: Validesa/Validez: Sí Data/Fecha: 09/10/2020 Validesa/Validez: 09/10/2021 G106202059888 / Favorable 4469BMT Km: 206.020 Est: G106 PREVENCONTROL (RVSA)	Data/Fecha: Validesa/Validez: Sí Data/Fecha: 09/10/2020 Validesa/Validez: 09/10/2021 G106202059888 / Favorable 4469BMT Km: 206.020 Est: G106 PREVENCONTROL (RVSA)	Data/Fecha: Validesa/Validez: Sí Data/Fecha: 09/10/2020 Validesa/Validez: 09/10/2021 G106202059888 / Favorable 4469BMT Km: 206.020 Est: G106 PREVENCONTROL (RVSA)

