

Vigencia del seguro



Vigencia de ITV



Vehículo con cargas o gravámenes



Campaña de seguridad pendiente



Etiqueta medioambiental



DATOS DEL TITULAR

Filiación: ESPINOSA GIBERT ALBERT
Cofitulares: —

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

Matrícula: 9367LSZ F. de matriculación: 28/09/2021
Marca: KIA F. de 1ª matriculación: ---
Modelo: NIRO Renting: No
Bastidor: KNACC81CGM5486467 Domicilio vehículo: VILAFANT
Servicio: PART-SIN ESPECIFICAR Tipo de vehículo: TURISMO

CARGAS O GRAVÁMENES

Concepto	Fecha	Datos autoridad
RESERVA	29/09/2021	1701020210016210

DATOS SEGURO

Vehículo Si Aseguradora: SEGUR CAIXA,S.A.SEG. Y REASEG.

HISTORIAL DE INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha ITV	F. de caducidad	Estación	Resultado	Kilómetros	Defectos	Gravedad
28/09/2021	28/09/2025	---	FAVORABLE	---	---	---

HISTORIAL DE LECTURAS DEL CUENTAKILÓMETROS

El vehículo no tiene histórico de lecturas de kilometraje.

El presente documento constituye un informe del Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico (artículo 2º del Real Decreto 2822/1998, de 23 de Diciembre). Los datos consignados reflejan la situación administrativa del vehículo en la fecha y hora indicadas, y en los siguientes términos:

1.- Tiene carácter puramente administrativo y los datos que figuran en él no prejuzgan cuestiones de propiedad, cumplimiento de contratos, y en general, cuantas de naturaleza civil o mercantil puedan suscitarse respecto de los vehículos.
2.- Este informe no sustituye al Permiso de Circulación.

La veracidad de este documento puede comprobarse utilizando el servicio telemático de validación de documentos, disponible en la web de la Dirección General de Tráfico <http://www.dgt.es>.



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cilindrada:	1580.0	Clas. Industria:	1000
Combustible:	GASOLINA	Tipo:	DE
Potencia neta (kW):	77.2	Variante:	C5P11
Potencia fiscal (CVF):	11.56	Versión:	D61CY1
Relación Potencia/Peso:	---	Contr. hom.:	E4*2007/46*1139*11
Plazas:	5	Vía anterior:	1555
Plazas pie:	0	Vía posterior:	1569
Masa máxima:	1930	Dist. entre ejes:	2700
Tara (kg):	1415	Emisiones CO2:	110.0
Masa Máxima en Carga:	1930	Nivel de emisiones:	EURO 6AP
Masa en Circulación:	1490	Longitud:	4355
Altura:	1535	Anchura:	1805

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL



Tipo Alimentación:	MONOFUEL
Combustible:	GASOLINA
Categoría vehículo eléctrico:	HEV

Consumo (w/km):	9999.99
Autonomía (km):	---
Nivel de emisiones:	EURO 6AP

SEGURIDAD DEL VEHÍCULO



Año de ensayo	2016
Puntuación global	★☆☆☆☆

Adultos	★★★★★	83%
Menores	★★★★☆	80%
Peatones	★★★★☆	57%
Seguridad	★★★★☆	59%

RELLAMADA VEHICULO

Fecha Alta	Elementos Afectados	Referencia Reclamada
01/11/2023	Sustitución del actuador hidráulico del embrague	231113

El presente documento constituye un informe del Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico (artículo 2º del Real Decreto 2822/1998, de 23 de Diciembre). Los datos consignados reflejan la situación administrativa del vehículo en la fecha y hora indicadas, y en los siguientes términos:

1.- Tiene carácter puramente administrativo y los datos que figuran en él no prejuzgan cuestiones de propiedad, cumplimiento de contratos, y en general, cuantas de naturaleza civil o mercantil puedan suscitarse respecto de los vehículos.

2.- Este informe no sustituye al Permiso de Circulación.
La veracidad de este documento puede comprobarse utilizando el servicio telemático de validación de documentos, disponible en la web de la Dirección General de Tráfico <http://www.dgt.es>.





Kia Canarias
Juan Domínguez Pérez 21, Las Palmas de Gran Canaria 35008, Las Palmas.

Las Palmas de Gran Canaria, mayo, 2024

Campaña de seguridad 231113 (Kia NIRO): Actuador de Embrague Hidráulico (HCA) y su Fusible

Estimado cliente,

Agradecemos la confianza depositada en nuestra marca. Esperamos que esté disfrutando de la propiedad de su vehículo. Durante el control continuo de la calidad de nuestros productos, Kia ha identificado una cuestión relacionada con el Actuador de Embrague Hidráulico (HCA) y su fusible. Es posible que los vehículos fabricados dentro de un rango de fechas experimenten la iluminación de la luz de advertencia HEV mientras conduce.

Kia inspeccionará y, si es necesario, se reemplazará el Actuador de Embrague Hidráulico (HCA), así como su fusible.

Kia se disculpa profundamente por las molestias, pero quiere estar absolutamente seguro de que su vehículo recibe el último estándar técnico y funciona correctamente.

Póngase en contacto inmediatamente con su taller Kia para concertar una cita para su vehículo.

En nombre de Kia, lamentamos las molestias y le agradecemos su compra, su comodidad y su cooperación para reparar su vehículo.

Un cordial saludo desde el departamento de atención al cliente.

Kia Canarias
Juan Domínguez Pérez 21, Las Palmas de Gran Canaria 35008, Las Palmas.
902 155 157
atecionalcliente@kiacanarias.es

Movement that inspires



EXPEDIENTE

102

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sedec clave.dgt.gob.es/WEB_FCSV/index.jsf?CSV=RETELE-721DBAD7778B2

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN

RETELE-721DBAD7778B2

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

10/09/2025 09:24:29

NIF INTERESADO