

Vigencia del seguro



Vigencia de ITV



Vehículo con cargas o gravámenes



Campaña de seguridad pendiente



Etiqueta medioambiental



DATOS DEL TITULAR

Filiación: PENNISI DIEGO NORBERTO
Cotitulares: —

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

Matrícula: 1003KZM F. de matriculación: 07/08/2019
Marca: HYUNDAI F. de 1ª matriculación: ---
Modelo: I 30 Renting: No
Bastidor: TMAH251AALJ110075 Domicilio vehículo: OLOT
Servicio: PART-SIN ESPECIFICAR Tipo de vehículo: TURISMO

CARGAS O GRAVÁMENES

Concepto	Fecha	Datos autoridad
RESERVA	08/08/2019	1701020190014178

DATOS SEGURO

Vehículo Si Aseguradora: SEGUR CAIXA,S.A.SEG. Y REASEG.

HISTORIAL DE INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha ITV	F. de caducidad	Estación	Resultado	Kilómetros	Defectos	Gravedad
07/08/2019	07/08/2023	---	FAVORABLE	---	---	---
28/07/2023	07/08/2025	17004	FAVORABLE	88.469	---	---
08/08/2025	08/08/2027	17004	FAVORABLE	144.706	---	---

HISTORIAL DE LECTURAS DEL CUENTAKILÓMETROS

Fecha de Lectura	Lectura	Responsable de Lectura
08/08/2025	144.706	Estación ITV - 17004
28/07/2023	88.469	Estación ITV - 17004



La DGT no se hace responsable de la veracidad de las lecturas del kilometraje reflejadas en este informe ya que han sido facilitadas por entidades ajenas a la DGT

El presente documento constituye un informe del Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico (artículo 2º del Real Decreto 2822/1998, de 23 de Diciembre). Los datos consignados reflejan la situación administrativa del vehículo en la fecha y hora indicadas, y en los siguientes términos:

1.- Tiene carácter puramente administrativo y los datos que figuran en él no prejuzgan cuestiones de propiedad, cumplimiento de contratos, y en general, cuantas de naturaleza civil o mercantil puedan suscitarse respecto de los vehículos.
2.- Este informe no sustituye al Permiso de Circulación.

La veracidad de este documento puede comprobarse utilizando el servicio telemático de validación de documentos, disponible en la web de la Dirección General de Tráfico <http://www.dgt.es>.

Solicitante: ESTERGIRONES

Tasa: 425464096028

Fecha Informe: 19/12/2025 12:14

Canal: INTERNET

MODELO INTEVE V3.0

Página 1 de 2

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

EXPEDIENTE

102

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN

RETELE-FB67A8DC8BDF1

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

19/12/2025 12:14:13

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sedecclave.dgt.gob.es/WEB_FCSV/index.jsf?CSV=RETELE-FB67A8DC8BDF1

NIF INTERESADO



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cilindrada:	1598.0	Clas. Industria:	1000
Combustible:	DIESEL	Tipo:	PDE
Potencia neta (kW):	85.0	Variante:	B5D21
Potencia fiscal (CVF):	11.64	Versión:	M67BZ1
Relación Potencia/Peso:	---	Contr. hom.:	E5*2007/46*1075*01
Plazas:	5	Vía anterior:	1573
Plazas pie:	0	Vía posterior:	1581
Masa máxima:	1880	Dist. entre ejes:	2650
Tara (kg):	---	Emisiones CO2:	107.0
Masa Máxima en Carga:	1880	Nivel de emisiones:	EURO 6DG
Masa en Circulación:	1388	Longitud:	4340
Altura:	1450	Anchura:	1795

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL



Tipo Alimentación:	MONOFUEL	Consumo (w/km):	0000
Combustible:	DIESEL	Autonomía (km):	---
Categoría vehículo eléctrico:	---	Nivel de emisiones:	EURO 6DG

SEGURIDAD DEL VEHÍCULO



Año de ensayo	2019
Puntuación global	★★★★★

Adultos	★★★★★	88%
Menores	★★★★★	84%
Peatones	★★★★☆	64%
Seguridad	★★★★★	68%

RELLAMADA VEHICULO

Fecha Alta	Elementos Afectados	Referencia Reclamada
05/07/2023	Extracción del filtro de malla de la bomba tándem	21DC03

El presente documento constituye un informe del Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico (artículo 2º del Real Decreto 2822/1998, de 23 de Diciembre). Los datos consignados reflejan la situación administrativa del vehículo en la fecha y hora indicadas, y en los siguientes términos:

1.- Tiene carácter puramente administrativo y los datos que figuran en él no prejuzgan cuestiones de propiedad, cumplimiento de contratos, y en general, cuantas de naturaleza civil o mercantil puedan suscitarse respecto de los vehículos.

2.- Este informe no sustituye al Permiso de Circulación.
La veracidad de este documento puede comprobarse utilizando el servicio telemático de validación de documentos, disponible en la web de la Dirección General de Tráfico <http://www.dgt.es>.





Referencia: 21DC03

Estimado cliente:

En los controles exhaustivos sobre la calidad de los vehículos comercializados por Hyundai se ha detectado una anomalía que en determinadas circunstancias podría afectar a la seguridad vial. En concreto, en su vehículo, en circunstancias excepcionales, podría llegar a producirse una obstrucción en el filtro de la bomba de aceite, lo que podría llegar a afectar al correcto funcionamiento del sistema de asistencia a la frenada. Aunque este mantendría su eficacia, requeriría un mayor esfuerzo sobre el pedal de freno. Por este motivo, nos ponemos en contacto con Vd. con el fin de informarle de la necesidad de que su vehículo sea actualizado, de forma totalmente gratuita, en cualquier punto de nuestra Red Oficial de Talleres Autorizados *Hyundai*.

Por favor, contacte con el taller autorizado que más le convenga y solicite una cita para poder llevar a cabo la intervención descrita. Se trata de una operación que se efectúa en 120 *minutos* en la mayoría de los casos. Le rogamos presente esta carta a la recepción de su vehículo en el taller.

Si necesita hacer una consulta o precisa información adicional, le rogamos contacte con un Taller Autorizado Hyundai o bien con nuestro Departamento de Atención al Cliente a través del teléfono **900 622 110**.

Lamentamos los inconvenientes que esta campaña pudiera ocasionarle y agradecemos de antemano su colaboración.

Atentamente,

DEPARTAMENTO DE POSTVENTA
HYUNDAI MOTOR ESPAÑA S.L.U.



EXPEDIENTE

102

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN

RETELE-FB67A8DC8BDF1

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

19/12/2025 12:14:13

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sedec clave.dgt.gob.es/WEB_FCSV/index.jsf?CSV=RETELE-FB67A8DC8BDF1

NIF INTERESADO